

I. ZASADY OGÓLNE

Wejście na teren zakładu możliwe jest tylko po uzyskaniu przepustki.

Poruszając się na terenie Grupy OPEC powinien mieć przepustkę przy sobie gotową do okazania pracownikom służby ochrony.

Poruszaj się w zakładzie tylko wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi dla pieszych i drogami przeznaczonymi dla ruchu kołowego.

Podczas pobytu na terenie Grupy OPEC należy przestrzegać przepisów i zasad BHP oraz stosować się do poleceń i wytycznych pracowników nadzoru.

Pracownicy firm zewnętrznych zobowiązani są do stosowania wymaganych środków ochrony indywidualnej.

II. ZABRANIA SIE

Wchodzenia na teren Grupy OPEC pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz wnoszenia ich na teren zakładu.

Używania otwartego źródła ognia oraz palenia tytoniu.

Przebywania w strefach niebezpiecznych.

Przebywania w strefach niezwiązanych z zakresem wykonywanych prac.



Szanowny Gościu,

- ✓ Zapoznaj się z mapką terenu Grupy OPEC
- ✓ Zapoznaj się z zasadami obowiązującymi na terenie Grupy OPEC
- ✓ Na terenie zakładu poruszaj się wyłącznie po wyznaczonych ciągach komunikacyjnych
- ✓ Stosuj wymagane środki ochrony indywidualnej
- ✓ Nigdy nie usuwaj zabezpieczeń i środków ochrony zbiorowej bez upoważnienia

**MAGAZYN
WODY AMONIAKALNEJ**

MAGAZYN PALIW STAŁYCH

**BUDYNEK
WIELOFUNKCYJNY**

GARAŻ SPRZĘTU CIĘŻKIEGO

**CIEPŁOWNIA
ŁĄKOWA I**

**CIEPŁOWNIA
ŁĄKOWA II**

ŁĄCZNIK

**INSTALACJA
OCZYSZCZANIA SPALIN**

Wstrzymaj (Ctrl+P)

